Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose

Radiation-protection one-gang junction box

Montageanleitung /

Assembly instructions

9074-03

Für bleikaschierte Strahlenschutzwände

For lead-lined radiation protection walls



(DE) **Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, die die Sicherheit gefährdet.**

(GB) Installation should be performed only by trained electricians! If no suitable professional staff are available installation may be performed incorrectly, putting the safety of users at risk.

Zugelassen für den Einbau in bleikaschierten Strahlenschutzwänden bis 2,5 mm Pb.

Approved for installation in lead-lined radiation protection walls up to 2.5 mm Pb.

Erstellen Sie die passgenaue Leitungseinführung mit der vorgeschriebenen Leitungsrückhaltung einfach mit einem HSS-Bohrer in Verbindung mit dem Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80). Die passenden Bohrer und die Einstellungen des Universal-Öffnungsschneiders in Bezug auf die Leitungsgrößen können Sie der Tabelle entnehmen.

Use an HSS drill together with the universal opening cutter (Art. No. 1085-80) for easy cutting of the exact-fitting cable entry with the specified cable retention. The table shows details of the suitable drills and universal opening cutter settings for the cable sizes.

Hohlwandinstallation für Strahlenschutzdosen Cavity wall installation for radiation protection boxes		**HSS Bohrer Ø** HSS drill Ø	**Universal-Öffnungsschneider Ø** Universal opening cutter Ø
NYM-Leitungen NYM cables	3 x 1,5 mm²	8,0 mm	9,5 mm
	5 x 1,5 mm²	9,5 mm	9,5 mm
	3 x 2,5 mm²	9,5 mm	9,5 mm
	5 x 2,5 mm²	9,5 mm	Stutzen
Verbindungsstutzen Support connector		12 mm	**Bis zur Markierung der Stutzeneinführung schneiden.** Cut up to the marking for the support connector entry.

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-61 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

KAISER
GROUP

Bei der Verarbeitung von bleikaschierten Strahlenschutzwänden Staubmaske und Handschuhe tragen! When working with lead-lined radiation protection walls, always wear a dust mask and gloves to protect yourself!











© KAISER GmbH & Co. KG 2013-2024
KEW022405Dde/en1
79110-17

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical modifications are subject to change.